




Лето было жарким, пыльным, без дождей.

Наш клиент, Иван Петрович, заметил, что в салоне температура некомфортная, хотя кондиционер работал на полную мощность. К тому же появился неприятный запах ... Решил проверить кондиционер. А там...

 Вместе с воздухом, с улицы засасывался тополиный пух, листья, пыль и грязь. При работающем кондиционере испаритель - ледяной, на нем конденсируется влага. А это идеальные условия для образования бактерий и других микроорганизмов, в том числе и болезнетворных.

С наступлением холодов, испаритель забился настолько, что практически воздух перестал поступать в салон автомобиля. Вентилятор отопителя трудился на максимальных оборотах, но ни кондиционер, ни печка не работали.


 Совет специалиста: вовремя меняйте салонный фильтр (рекомендуется замена один раз в год) и чистите слив конденсата с испарителя.


 Это важно! Если испаритель не обрабатывался антибактериальным препаратом, а фильтр салона отсутствует или давно не менялся, то воздух, прежде чем попасть в легкие автомобилиста проходит через грязный фильтр и испаритель, насыщаясь при этом, патогенными микроорганизмами, канцерогенными веществами и спорами болезнетворных грибков.

А они, к сожалению, оседают не только на приборной панели и чехлах в салоне автомобиля, но и попадают в органы дыхания водителя и пассажиров.


Будьте внимательны к своему здоровью!

Важно одновременно:

 Заменить фильтр салона.

 Провести антибактериальную обработку испарителя специальными антисептическими составами.

Приходите в наш магазин автозапчастей «Питстоп».

 Мы дадим вам дельный совет и поможем решить ваши проблемы, как помогли нашему герою Ивану Петровичу.

 ул. Советская, 48, г. Холмск, Сахалинская область.

 Автосервис: ул. Советская, 129, бокс №1.

 В конечном счете, как бы банально и избито это ни звучало, неразумно экономить на собственном комфорте и безопасности.